

LUTY

	Ilość punktów pomiarowych							Data kolejnego badania
	Obw. 1-faz	Obw. 3-faz	Sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej układ TN	Sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej układ IT	Ciągłość	Wyłącznik RCD	Instalacja odgromowa	
Pawilon M-V Kardiochirurgia A/I piętro	456	23	234	0	0	53	016	22.02.2022
Pawilon M-V Kardiochirurgia A/II piętro Układ TN-C-S	192	8	215	0	0	53	0	26.02.2022
Pawilon M-V Kardiochirurgia A/II piętro Układ IT	108	0	0	138	0	0	0	26.02.2022

MARZEC

	Ilość punktów pomiarowych							Data kolejnego badania
	Obw. 1-faz	Obw. 3-faz	Sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej układ TN	Sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej układ IT	Ciągłość	Wyłącznik RCD	Instalacja odgromowa	
Pawilon M-V Kardiochirurgia A/III piętro Układ TN-C-S	111	10	195	0	0	43	0	01.03.2022
Pawilon M-V Kardiochirurgia A/III piętro Układ IT	256	0	0	259	0	0	0	01.03.2022
Pawilon M-V Kardiochirurgia A/IV	154	6	146	0	98	46	0	05.03.2022

piętro Układ TN-C-S								
Pawilon M-V Kardiochirurgia A/IV piętro Układ IT	84	0	0	219	0	0	0	05.03.2022
Pawilon M-V Kardiochirurgia A/V piętro	84	5	250	0	0	53	0	08.03.2022
Pawilon M-V Kardiochirurgia A/parter Układ TN-C-S	279	7	225	0	0	57	0	12.03.2022
Pawilon M-V Kardiochirurgia A/parter Układ IT	97	0	0	99	0	0	0	12.03.2022
Pawilon M-V Kardiochirurgia A/piwnice	96	12	246	0	0	59	0	16.03.2022
Pawilon M-V Kardiochirurgia B Układ TN-C-S	261	45	948	0	0	0	0	22.03.2022
Pawilon M-V Kardiochirurgia B Układ IT	131	0	0	156	0	0	0	22.03.2022
Pawilon M-V Kardiochirurgia E Układ TN-C-S	563	28	1687	0	0	171	0	26.03.2022
Pawilon M-V Kardiochirurgia E Układ IT	96	0	0	128	0	0	0	26.03.2022
Pawilon A-I (archiwum)	37	9	10	0	0	5	0	31.03.2022
KWIECIEŃ								
	Ilość punktów pomiarowych							Data kolejnego badania
	Obw. 1-faz	Obw. 3-faz	Sprawdzenie skuteczności ochrony	Sprawdzenie skuteczności ochrony	Ciągłość	Wyłącznik RCD	Instalacja odgromowa	

			przeciwporażeniowej układ TN	przeciwporażeniowej układ IT				
Kaplica przy pawilonie A-III (kaplica)	5	0	16	0	0	1	6	01.04.2022
Pawilon T-VIII (mag. odpadów medycznych)	10	1	45	0	0	6	0	07.04.2022
Pawilon A-VI (hotel)	167	2	1441	0	0	1	18	12.04.2022
Laboratorium prątka gruźlicy	41	8	300	0	0	30	0	15.04.2022
Pawilon A-I (kuchnia główna)	95	100	300	0	0	35	13	19.04.2022
Pawilon A-II (dział gosp.)	20	10	166	0	0	17	0	23.04.2022
Pawilon A-V	196	23	838	0	0	55	0	27.04.2022
Pawilon M-I układ ITN-C-S	328	44	1067	0	0	43	10	30.04.2022
Pawilon M-I układ IT	131	0	0	166	0	0	0	30.04.2022
MAJ								
	Ilość punktów pomiarowych							Data kolejnego badania
	Obw. 1-faz	Obw. 3-faz	Sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej układ TN	Sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej układ IT	Ciągłość	Wyłącznik RCD	Instalacja odgromowa	
Pawilon M-II	383	51	50	0	0	10	0	04.05.2022
Pawilon M-III	179	22	993	0	0	45	10	07.05.2022
Pawilon M-IX	236	49	667	0	4	40	0	10.05.2022
Pawilon M-VI	109	6	20	0	0	10	0	14.05.2022
Pawilon M-VIII (klinika choroby wieńcowej)	90	3	321	0	0	16	0	18.05.2022
Pawilon M-VIII (klinika chorób serca i naczyń) Układ TN-C-S	167	10	242	0	18	16	0	24.05.2022

Pawilon M-VIII (klinika chorób serca i naczyń) Układ IT	32	0	0	68	0	0	0	24.05.2022
CZERWIEC								
	Ilość punktów pomiarowych							Data kolejnego badania
	Obw. 1-faz	Obw. 3-faz	Sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej układ TN	Sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej układ IT	Ciągłość	Wyłącznik RCD	Instalacja odgromowa	
Pawilon T-I (stacja trans. 44834)	14	0	19	0	0	0	4	03.06.2022
Pawilon T-III (tlenownia)	30	4	56	0	56	13	5	07.06.2022
Pawilon T-IX (stacja trans. 4581)	19	2	42	0	0	0	5	14.06.2022
Pawilon M-IV (diagnostyka)	225	29	1007	0	4	68	9	21.06.2022
Pawilon T-V (agregatorownia)	10	6	45	0	0	0	4	25.06.2022
Pawilon T-VI (stacja trans. 4997)	17	0	42	0	0	0	4	31.06.2022
LIPEC								
	Ilość punktów pomiarowych							Data kolejnego badania
	Obw. 1-faz	Obw. 3-faz	Sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej układ TN	Sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej układ IT	Ciągłość	Wyłącznik RCD	Instalacja odgromowa	
Pawilon T-VII (kotłownia)	25	16	85	0	23	0	0	05.07.2022
Pawilon T-X (hydrofornia)	34	8	112	0	0	0	5	16.07.2022
Pawilon T-XI (stacja trans. 4997)	10	2	0	0	0	0	4	22.07.2022

Pawilon M-VII (prosektorium)	10	2	298	0	0	0	8	26.07.2022
Pawilon A-IV (bud. starej pralni)	80	10	989	0	0	48	17	30.07.2022
SIERPIEŃ								
	Ilość punktów pomiarowych							Data kolejnego badania
	Obw. 1-faz	Obw. 3-faz	Sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej układ TN	Sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej układ IT	Ciągłość	Wyłącznik RCD	Instalacja odgromowa	
Przewiązka	13	2	55	0	0	0	0	05.08.2022
Pawilon T-XII (stacja trans. 4061)	13	0	44	0	0	0	2	11.08.2022
Pawilon A-VII (nila)	45	4	186	0	0	13	6	18.08.2022
Pawilon A-III (bud. dyrekcji)	26	2	106	0	0	7	0	24.08.2022
WRZESIEŃ								
	Ilość punktów pomiarowych							Data kolejnego badania
	Obw. 1-faz	Obw. 3-faz	Sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej układ TN	Sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej układ IT	Ciągłość	Wyłącznik RCD	Instalacja odgromowa	
Oświetlenie zewnętrzne	2	6	170	0	0	0	0	09.09.2022
Pawilon M-VIII (oddział WZW)	47	2	239	0	0	19	0	14.09.2022
Pawilon A-VIII (portiernia)	31	2	53	0	0	0	2	20.09.2022
PAŹDZIERNIK								
	Ilość punktów pomiarowych							Data

	Obw. 1-faz	Obw. 3-faz	Sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej układ TN	Sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej układ IT	Ciągłość	Wyłącznik RCD	Instalacja odgromowa	kolejnego badania
Pawilon T-VII (dział gł. energetyka)	17	3	43	0	0	0	0	04.10.2022
Magazyn bielizny	17	12	146	0	0	17	0	12.10.2022
Tele EKG- przewiązka	13	2	0	0	0	0	0	18.10.2022
RAZEM:	5892	596	14359	1233	290	1050	208	